



Câmara da Estância Turística de Salto

Av. D. Pedro II, 385 - Centro - Fone: (11) 4602-8300 - Fax: (11) 4602-8300

CEP 13320-900 - Salto - SP - CNPJ 48.986.798/0001-19

E-mail: camarasalto@camarasalto.sp.gov.br

Site: www.camarasalto.sp.gov.br

RELATÓRIO COM TÉCNICOS DO HOSPITAL JUNTAMENTE CONOSCO.

Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Monte Serrat – Salto/SP

Autores VEREADORES: HENRIQUE LUZIA, ROGÉRIO

Data da Visita FRENTE PARLAMENTAR: 30/05/2025

Local: Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Monte Serrat

Empresa responsável pela gestão: IGATS – Instituto de Gestão e Assistência à Saúde

1. Objetivo da Fiscalização

A presente fiscalização foi realizada com o objetivo de verificar as condições estruturais, de equipamentos e instalações do Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Monte Serrat, no município de Salto/SP, bem como avaliar a conformidade dos serviços prestados pela empresa responsável pela administração do hospital, a IGATS, com os princípios da boa gestão pública, da eficiência e da dignidade no atendimento à população.

2. Constatações Técnicas

2.1 Estrutura Física

Telhado: Encontra-se em estado crítico, apresentando vazamentos severos em dias de chuva, comprometendo a integridade dos ambientes internos e a segurança de pacientes e profissionais.

Paredes internas: Diversos ambientes apresentam infiltrações e proliferação de mofo, o que representa risco à saúde, especialmente para pacientes imunodeprimidos.

Área externa: Necessita de revitalização geral, com foco em pintura, conservação e acessibilidade.

Higiene e salubridade: Comprometidas em função das más condições estruturais, exigindo intervenções emergenciais.

2.2 Instalações e Equipamentos

"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS"



Câmara da Estância Turística de Salto

Av. D. Pedro II, 385 - Centro - Fone: (11) 4602-8300 - Fax: (11) 4602-8300
CEP 13320-900 - Salto - SP - CNPJ 48.986.798/0001-19
E-mail: camarasalto@camarasalto.sp.gov.br
Site: www.camarasalto.sp.gov.br

Sistema elétrico: Apresenta limitações importantes. O atual gerador de energia não comporta a adição de novos equipamentos, especialmente de climatização, afetando diretamente o conforto e segurança dos atendimentos.

Sistema hidráulico: Há sinais de desgaste, vazamentos e pontos de manutenção pendente em diversas alas do hospital.

Equipamentos hospitalares: Muitos estão danificados ou inoperantes, prejudicando o atendimento adequado e a segurança do paciente.

2.3 Setores Críticos

Fisioterapia: A sala destinada ao atendimento fisioterapêutico encontra-se sem ventilação adequada e com temperatura elevada, prejudicando tanto os profissionais quanto os pacientes.

Área do pré-parto: As obras estão incompletas. É urgente a conclusão do espaço para implantação de salas de humanização e acolhimento, com suporte para parto humanizado e presença de doulas.

Outros ambientes: Em geral, todas as salas necessitam de manutenção, com foco em pintura, troca ou conserto de mobiliário, ajustes em sistemas elétricos e hidráulicos.

3. Responsabilidade da Empresa IGATS

Conforme contrato firmado entre o município de Salto e a empresa IGATS, é responsabilidade da organização gestora:

- Zelar pela manutenção preventiva e corretiva da estrutura hospitalar;
- Garantir o funcionamento adequado dos equipamentos médicos e de suporte;
- Assegurar condições adequadas de higiene, ventilação, segurança e conforto nos ambientes internos e externos da unidade;
- Promover a qualificação constante dos ambientes conforme as normas da vigilância sanitária e da humanização no atendimento.



Câmara da Estância Turística de Salto

Av. D. Pedro II, 385 - Centro - Fone: (11) 4602-8300 - Fax: (11) 4602-8300

CEP 13320-900 - Salto - SP - CNPJ 48.986.798/0001-19

E-mail: camarasalto@camarasalto.sp.gov.br

Site: www.camarasalto.sp.gov.br

A atual situação do Hospital Nossa Senhora do Monte Serrat indica descumprimento parcial ou total dessas responsabilidades. o que exige ação imediata por parte da gestão pública e da empresa contratada.

4. Recomendações

1. Substituição imediata do telhado , com eliminação dos pontos de infiltração e mofo;
2. Revitalização da estrutura interna e externa , incluindo pintura, correções elétricas e hidráulicas;
3. Substituição ou adequação do gerador de energia, com capacidade para suportar climatização e novos equipamentos;
4. Melhorias na sala de fisioterapia, com instalação de sistema de climatização e ventilação adequada;
5. Conclusão das obras da ala de pré-parto, garantindo as condições necessárias para parto humanizado;
6. Plano emergencial de manutenção e conserto de equipamentos danificados priorizando a segurança no atendimento;
7. Fiscalização do contrato com a IGATS, com aplicação de sanções em caso de omissão nas obrigações contratuais.

Encaminhamento

Este relatório será protocolado junto A FRENTE PARLAMENTAR.

Câmara da Estância Turística de Salto.

Salto, 30 de maio de 2025.

Henrique Balseiros Chamosa Neto

Vereador

Luzia de Fátima Izidório Vidal

Vereador

Rogério dos Santos Filho

Vereador

"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS"

